

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：轻工行业
3. 检查项：燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未联锁的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的
6. 检查标准：
 - 6.1 煤气危险区（如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置，作业环境一氧化碳最高允许浓度为 $30\text{mg} / \text{m}^3$ （24ppm）。
 - 6.2 燃气低压报警器、快速切断阀、易燃易爆气体检测报警装置检测记录。
 - 6.3 日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否设燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域是否设置监测报警装置。
 - 6.1 日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉的燃气总管未设置管道压力监测报警装置。
 - 6.2 燃气窑炉的燃气总管未设置紧急自动切断装置。

6.3 燃气总管的管道压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。

6.4 除外情形：

采用扩散燃烧方式的燃气窑炉；热发生炉煤气窑炉。