

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：非煤矿山现场管理
3. 检查项：生产经营单位或者尾矿库管理单位尾矿库坝体出现严重的管涌、流土等现象的未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府的行为
4. 对应职权编号：C3632200
5. 检查内容：尾矿库坝体出现严重的管涌、流土等现象的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险
6. 检查标准：
查阅相关资料：尾矿库坝体出现严重的管涌、流土等现象的，生产经营单位应按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险。