

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：冶金企业、有色金属企业，以及有金属冶炼活动的机械铸造企业
3. 检查项：未设置进水压力、进水流量监测报警装置或未联锁的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的
6. 检查标准：
 - 6.1 结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置。
 - 6.2 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，未与快速切断阀或者紧急排放阀联锁。
 - 6.3 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，未与流槽断开装置联锁。
 - 6.4 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，未与倾动式浇铸炉的倾动控制系统联锁。