

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：涉爆粉尘企业
3. 检查项：干式除尘系统未采取任一种爆炸控制措施的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的
6. 检查标准：
 - 6.1 干式除尘系统除尘器箱体未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。
 - 6.2 干式除尘系统仅采用观察窗、清扫孔、检修孔作为泄爆措施。
 - 6.3 干式除尘系统采取气体惰化措施时，未采取氧含量在线监测报警措施。
 - 6.4 干式除尘系统采取抑爆措施时，抑爆装置所使用的抑爆剂不适用于所处理的粉尘。
 - 6.5 除外情形：
 - （1）设置在生产设备设施本体上的除尘装置。
 - （2）喷砂机、抛丸机、静电喷涂工艺专门用于固、气分离，收集喷砂、钢丸、静电喷涂粉的旋风除尘器。
 - （3）已采取控爆措施的两级及以上干式除尘系统，用于收集较大颗粒粉尘的一级旋风除尘器。