

检查标准（C0006700）：

任何单位或个人从事下列危害发电设施、变电设施行为的，属于不合格：

- 1.闯入发电厂、变电站内扰乱生产和工作秩序，移动、损害标志物的；
- 2.危及输水、输油、供热、排灰等管道（沟）的安全运行；
- 3.影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用；
- 4.在用于水力发电的水库内，进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为；
- 5.其他危害发电、变电设施的行为。