

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：冶金企业、有色金属企业，以及有金属冶炼活动的机械铸造企业
3. 检查项：冶金企业煤气管道排水器设置不符合要求的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的
6. 检查标准：
 - 6.1 正压煤气输配管道水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa（3060mmH₂O）。
 - 6.2 同一煤气输配管道隔断装置的两侧共用一个排水器。
 - 6.3 不同煤气管道排水器上部的排水管连通。
 - 6.4 不同介质的煤气管道共用一个排水器。
 - 6.5 除外情形：
 - （1）煤气柜柜底、柜体和转炉煤气柜后电除尘器底部的水封式排水器最高封堵煤气压力小于 30kPa（3060mmH₂O）。
 - （2）煤气抽气机进出口管道隔断装置两侧的正负压工况排液管共用水封井（罐）。