

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：建材行业
3. 检查项：水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未联锁的行为
4. 对应职权编号：
5. 检查内容：水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的
6. 检查标准：
 - 6.1 水泥企业电石渣原料筒型库库顶最高处未设置能够监测乙炔气体浓度的固定式可燃气体浓度监测报警装置。
 - 6.2 水泥企业电石渣原料筒型库未设置事故通风装置。
 - 6.3 水泥企业电石渣原料筒型库固定式可燃气体监测报警装置未与事故通风装置联锁。