

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：烟草行业
3. 检查项：烟草行业事故隐患
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的。
6. 检查标准：
 - 6.1 熏蒸作业时，未配备和使用磷化氢气体浓度监测报警仪器。
 - 6.2 熏蒸施药、检查、散气作业时，未配备和使用与磷化氢气体性质相匹配的防毒面具。
 - 6.3 熏蒸施药作业前，未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。