

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：. 非煤矿山现场管理
3. 检查项：生产经营单位未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的行为
4. 对应职权编号：C3603000
5. 检查内容：井下采掘作业遇下列情形接近与地表水体相通的地质破碎带或者接近连通承压层的未封钻孔时是否探水前进
6. 检查标准：
查阅施工记录并进行现场检查：井下采掘作业遇接近与地表水体相通的地质破碎带或者接近连通承压层的未封钻孔时应探水前进。